



- 技术要求:
- 1、安装设计、工艺要求进行装配;
 - 2、装配环境必须保持清洁;
 - 3、零件装配前必须清理干净,不得有毛刺、飞边、氧化皮、锈蚀、灰尘、油污等,符合相应清洁度要求;
 - 4、装配过程中零件不得磕碰,划伤和锈蚀。

| | | | | | | | | | |
|------|-----|----------|-------|----|-----|--------------------|-----|-------|----------|
| | | | | | | 钛虎机器人科技(上海)有限公司 | | | |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年月日 | 阶段 | 标记 | 重量 | 比例 |
| 设计 | 方刚峰 | 20230518 | 标准化 | | | | | 0.563 | 1:1 |
| 校核 | | | 工艺 | | | | | | 一体化关节机器人 |
| 主管设计 | | | 审核 | | | | | | |
| | | | 批准 | | | 共1张 | 第1张 | 版本 | 替代 |
| | | | | | | CRA-RI50-70-PRO-XX | | | |

零件代号
借(通)用件登记
描图
描校
旧底图总号
底图总号
签字
日期